



Kurzbericht



Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima (Andreas Möhl ©Moorwelten)

Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima

Anschrift

Auf dem Sande 11
49419 Wagenfeld

Kontaktdaten

Tel.: +49 5774 9978220

E-Mail: info@moorwelten.de

Web: www.moorwelten.de

Prüfergebnis

Der Betrieb **Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima** wurde am 23.10.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Rollstuhlfahrer

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

Überblick über das Prüfergebnis




|   |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|-------------|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Parken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eingang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kasse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Shop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bistro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aufzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Filmraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ausstellungsraum 1. OG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seminarraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Außenanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt fünf gekennzeichnete Stellplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 25 m).
- Der Parkplatz und die Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.
- Der Kassenschalter ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig oder über einen Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 120 cm x 140 cm. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Die Exponate und Informationen sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder lesbar.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Der 20 m lange Weg zum unteren Spielbereich hat eine Steigung von 7 % auf einer Strecke von 6 m und ist leicht begeh- und befahrbar. Der Spielbereich ist auch für Rollstühle befahrbar. Die Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten beträgt 150 cm x 150 cm. Es gibt Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind. Es sind Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung und auf die Rutsche vorhanden.



- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
 - links und rechts neben dem WC mind. 90 cm x 70 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und als fotorealistische Darstellung vermittelt.
- Im Bistro sind helle und blendfreie Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

Beschreibung des Betriebes

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die gläserne Eingangstür hat keine Sicherheitsmarkierungen. Die Tür öffnet automatisch.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt (bedient nur zwei Etagen). Bedienelemente und Beschilderungen sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind kontrastreiche Treppen mit Handlauf vorhanden. Es besteht ein visueller und taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder -abgängen. Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.
- In der Ausstellung gibt es akustische Informationen zu den gut ausgeleuchteten Exponaten. Die Exponate sprechen verschiedene Sinne an. So gibt es z.B. Hör- und Fühlstationen und begleitende Filme zur Ausstellung.
- Angebotene Hilfsmittel: Begleitbroschüre in Brailleschrift zur Ausleihe
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind fast überall hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahme: Filmraum).
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil erfassbar oder in Brailleschrift verfügbar.



- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Im Bistro gibt es eine kontrastreich gestaltete Speisekarte mit schnörkelloser Schrift, jedoch nicht in Groß- oder Brailleschrift.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind vorhanden.
- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten schriftlich und in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Im Bistro ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.